

Touareg TDI R5 Motorgeräusche im Standgas

Beitrag von „Darragh“ vom 17. April 2015 um 14:36

Schau mal nach der Spannrolle des Rippenriemens. Evt. ist das Lager defekt.