

Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. April 2015 um 17:34

Mein lieber Herr Gesangverein,
die Probleme kannte ich ja vom T1 und habe der Problematik keinerlei Bedeutung zugewiesen.
Das war heute vielleicht ein Akt, bei einem noch nicht einmal 2 Jahre alten Auto.
Die Abdeckleiste auf dem Heckstoßfänger hat auch schon einige Punkte.
Dabei war das doch gar kein salziger Winter und gewaschen wurde der Dicke auch fast jede Woche.
.....und jetzt hab auch noch die ganzen Teerpunkte vorne an den Seitenteilen und an den Türen gefunden.

Hat diese Problematik schon jemand beim 😊 reklamiert oder Garantieansprüche geltend gemacht (die Oxydationsspuren, nicht die Teerflecken)?

Gruß