

Fehler 18315, Datenbus Motor defekt sporadisch

Beitrag von „Husky“ vom 19. April 2015 um 19:16

Hallo Ihr, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben: Ich habe heute an meinem Dicken (V10, Bj.1004) die Klimaanlage befüllt, und danach eine allgemeine Fehlerabfrage gemacht.

Ich habe bei beiden MOrsteuergeräten diesen Eintrag entdeckt: 18315 Datenbus Motor defekt, sporadisch.

Das Fahrzeug läuft einwandfrei, kann keine Auswirkungen feststellen.

Nach dem Löschen kommt der Fehler wieder. Alle Daten der MSG lassen sich aber auslesen.

Hat jemand eine Idee, was das sein kann?

Gruss FRanz