

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „arthur2103“ vom 19. April 2015 um 20:46

Ja er klemmte.

An der Höhenschraube von 1% auf 1,2% verstellt.

Alles läuft wieder 1A.

War wohl am Anschlag der Motor.

Gruß
arthur