

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 23. April 2015 um 14:03

Hallo Eisbär,

welches Ventil soll denn undicht sein?

Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du einen T1 hast.

Sollten es ein Druckhalteventil sein, kostet es bei VW 75 Euro und der Tausch ist in einer halben Stunde erledigt, wenn der Monteur es nicht abreißt.

Das Druckhalteventil ist oben am Federbein eingeschraubt und es gehen diese farbigen Luftleitungen rein. An der Vorderachse kann man sie oberhalb des oberen Dreiecklenkers sehr gut sehen.

Lass Dich nicht abzocken.

Grüße aus dem Norden

Ralph