

# Kabelbruch suchen

Beitrag von „visual“ vom 23. April 2015 um 19:00

Hallo

Habe bei meinen Touareg den Fehler "**00470 - Datenbus Komfort mit einem Draht**".

So habe mich mal auf die Suche gemacht und dabei gesehen das der Kabelbaum in der Heckklappe rechts stark rissig und oxidiert ist (das Kabel für die Heckscheibenentriegelung ist schon ganz ab). Also mal beide Kabelsätze bestellt sollten diese Woche vill. noch kommen.

Jetzt wollte ich aber gerne wissen ob schon jemand Erfahrung mit solchen Fehlern hat? Hängt das überhaupt mit der Heckklappe zusammen?

Gibt es noch andere Stellen an den die Kabel "gerne" ab sind? Funktionieren tut ja eigentlich alles bis auf die PDC aber da ist lt. Tester nur ein Sensor defekt werde ich auch noch diese Tage erneuern.

mfg

Hannes