

Touareg Qualmt sporadisch, Differenzdrucksensor?

Beitrag von „JJ_2805“ vom 29. April 2015 um 12:19

Da fehlt ein Satz,
also er ist 260000 gelaufen, Sensor wurde vor 5000km getauscht
und der DPF wurde auch gereinigt! Alles wieder eingebaut
und dann war bis jetzt ruhe.
jetzt habe ich ein bisschen gelesen und dort stand das man
bei gereinigten DPFs die Aschemasse auf ... Setzen soll.
damals wurde nichts eingestellt.
vielleicht ist auch schon wieder der Sensor def.? Nur weiß ich
nicht wie man diesen Prüfen kann.