

# Luftfederung kein Sondergelände möglich...

**Beitrag von „macko“ vom 29. April 2015 um 20:31**

Servus,

handelt es sich wirklich um einen TII (sprich ab Bj 2010)? Laufleistung?

Könnte sein, dass der Kompressor nicht mehr genug Druck Aufbau (vorallem beim TI bekannt).

Gruss

Marco