

Touareg Qualmt sporadisch, Differenzdrucksensor?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. April 2015 um 22:36

[Zitat von JJ_2805](#)

1 Fehler gefunden:

008598 - Bank 1 Sonde 1

P2196 - 002 - Signal zu fett

Ich lese hier aber keinen Fehler vom DPF oder von den Differenzdrucksensoren, hier gibt die Lambdasonde einen Fehler aus. Hier sollte mal die Fehlersuche angesetzt werden.

MfG

Hannes