

Dumpfer Schlag bei 25km/h

Beitrag von „an78“ vom 11. Mai 2015 um 08:28

Hallo,

so, ich hab jetzt meinen Dicken zurück.

Nach mehreren Fahrten mit angebrachten Mikrofonen an den verdächtigen Stellen kann folgendes festgestellt werden.

1. Kardanwelle - i.O.
2. Differential hinten - i.O.
3. Verteilergetriebe - i.O.
4. Differential vorn - i.O.
5. Radlager vorne rechts und hinten links - nicht i.O.
6. Nadellager Antriebswelle in Vorderachsdiff. vorne links - nicht i.O.

Die Radlager sind schon getauscht. Kostenblock 600€, da alles ziemlich festgegammelt, sprich zeitaufwendig war.

Das Nadellager für Position 6 ist schon bestellt. Kostet mal nur 15€ im EK. Ist mal ein Schnapper. Ich hoffe der Tausch geht zügig. Soll am Freitag dran sein.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Gruß André