

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „Hein66“ vom 14. Mai 2015 um 12:36

Hallo Humvee,

seit 2 Tagen bin ich auch betroffen und suche dringend eine Möglichkeit, ein Software-Update durchzuführen.

Mein Dicker ist Bj. 2008; ich weiß leider nicht, wie ich die aktuelle Software oder andere Daten auslesen soll, da ich ja über den Startbildschirm gar nicht herauskomme.

Falls Do (oder natürlich auch andere) mir hier einen Tipp geben kann, wäre ich wirklich sehr dankbar!

Herzliche Grüße und vielen Dank im Voraus,

Hein