

# Neulingfragen zu RNS 510, FSE

Beitrag von „Hannes H.“ vom 15. Mai 2015 um 19:39

[Zitat von stypen](#)

7L6 035 730 C

Mit der Nummer hast du die Premium-FSE, die kann nur rSAP und dein Sony kann kein rSAP, somit kannst du keine Verbindung herstellen. Dafür muss das Steuergerät durch ein neueres ersetzt werden (wirf dazu mal die Suche an mit Premium-FSE, da findest du genügend Lesestoff).

MfG

Hannes