

# Neulingfragen zu RNS 510, FSE

Beitrag von „Hannes H.“ vom 15. Mai 2015 um 21:38

[Zitat von stypen](#)

Ich versuche erstmals mein Handy zu rooten (rsap App) und dann vorübergehend bis das RNS oder was anderes verbaut ist, es so zu nutzen.

Mit dem RNS510 wird dein Steuergerät aber trotzdem nicht kompatibel für HFP. Ich würde ein neues Telefon auch nicht rooten, damit ist die Garantie futsch. Ein solches Steuergerät kostet rund 100-150 EUR, das wäre aus meiner Sicht nicht wirklich übermäßig teuer.

MfG

Hannes