

Xenon Licht fällt aus und ist nach neustart wieder verfügbar

Beitrag von „coala“ vom 18. Mai 2015 um 18:58

Servus Helmut,

wenn der Fehlerspeicher nichts hergibt (hast du das schon mal auslesen lassen?) würde ich noch am ehesten auf das Vorschaltgerät des linken Scheinwerfers tippen. So was ist aber immer sehr spekulativ, da man a.) die genauen Zusammenhänge der Konstruktion/el. Schaltung nicht kennt (ursächlich könnte da im Prinzip sehr vieles sein...) und b.) hierzu beim 7 P auch nicht großartig verwertbare Erfahrungen zu diesem Fehlerbild vorliegen.

Du schreibst "die VW Werkstatt hat nichts gemacht" was natürlich reichlich Raum für Interpretationen lässt. Soll das heißen, sie haben nichts gefunden, du warst noch nicht dort, oder du warst im Zuge einer andere Sache dort und Sie schwören den Scheinwerfer nicht berührt zu haben? 😄

Wäre ich in deiner Lage, dann würde ich so vorgehen:

- 1.) Fehlerspeicher auslesen.
- 2.) Gibt das nichts her, dann Xenonbrenner von links nach rechts tauschen. (Zündung aus, Handschuhe über die Pfoten und Schutzbrille tragen)
- 3.) Vorschaltgerät links probeweise tauschen.

Grüße
Robert