

# Ölverlust R5 hinten

**Beitrag von „joe612“ vom 18. Mai 2015 um 19:28**

Hallo,

mein r5 saut leider etwas Öl. Habe nun einmal alles ordentlich sauber gemacht und konnte die Stelle gut lokalisieren (siehe Bilder).

Meine Fragen lauten nun:

-was ist da für ein Bauteil bei dem er da sifft?

-ist das eine bekannte/typische Stelle?

-geht die Reparatur selbst (was brauche ich dann an Teilen) oder was kostet es Ca. Diese zu beseitigen?

Bin grundsätzlich sehr fit was das schrauben angeht aber das "Technikmonster" Touareg schreckt mich etwas ab 😊

Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte 🙏

Grüße,

Jochen