

# **Touareg V10 Tdi bringt nicht seine volle Leistung**

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 18. Mai 2015 um 21:09**

Hi!

Das klingt ja fast so als ob der/die Lader Druck aufbauen will und dann der Wagen mehr oder minder in den Notlauf springt. Ist der Wagen original oder eventuell mit einem "Chip" modifiziert worden? Eventuell ist es auch ein Leck im Ladeluftsystem (z.B. durch Maderbiss), Verkokung an den Ladern/AGR, VTG Gestänge schwergängig, DPF zu etc. Ist nichts im Fehlerspeicher?

LG

Manu