

Aut. abblendbaren Innenspiegel nachrüsten

Beitrag von „Dolly“ vom 20. Mai 2015 um 14:11

Hallo zusammen,

etwas ungewöhnlich mein Anliegen - ich komme aber nicht weiter. Kurz zu mir. Mitte des Lebens erreicht, aus Hamburg kommend.

eigentlich komme ich aus dem Porsche Lager. Aber da der Cayenne aus rund 87% aus VW Teilen besteht, hat man mich aus dem PZ zu VW verwiesen 😞.

es geht um folgendes. Am selbstdimmbaren Innenspiegel wurde der 6-polige Stecker in der Werkstatt beschädigt. Ihr wißt es - Ersatz kommt von VW. Porsche hat ihn noch nicht mal im EPC gelistet. Bei VW rund 4,50€.

Aber nun das Problem: der Stecker ist bereits auseinander und es fehlt ein Belegplan der 6 Anschluß- Pin am Spiegel. Vielleicht kann jemand freundlichst einen Schaltplan der Spiegel hochladen. Da sollte es eine Seite geben mit den Anschlüssen der drei Spiegel 🙏

dank für Eure Hilfe

mfg

Oliver