

Mal wieder Luftfederung / Fehlercode 01772 / G291

Beitrag von „St.ack“ vom 27. Mai 2015 um 10:03

Die Teilenummer des Relais habe ich gefunden und gleich bestellt. Ich hoffe das mit Einbau des Rep-Sets und des Relais die Meldung verschwindet.

Falls dennoch wer hilfreiche Informationen zu dem Thema hat, würde ich mich freuen!