

# **Heftiges Vibrieren und Dröhngeräusche nach Wechsel des Mittellagers der Kardanwelle**

**Beitrag von „Milling“ vom 1. Juni 2015 um 12:01**

Soo habe nun mit meinem Wissen hier aus dem Forum die freie Werkstatt angerufen... Die haben jetzt den ganzen Vormittag gedreht und gemacht und getan. Es wird nicht wesentlich besser.

Was mache ich jetzt?

Angebot von denen war nun, ich bekomme das Geld für die Arbeiten am Mittellager zurück und soll mich selbst kümmern...Super...