

# **Heftiges Vibrieren und Dröhngeräusche nach Wechsel des Mittellagers der Kardanwelle**

**Beitrag von „Milling“ vom 1. Juni 2015 um 14:31**

Sooo Land in Sicht...

Die Werkstatt hat eine neue Kardanwelle bekommen, die unweit von uns weg lagert. Haben die auch gleich bekommen und bauen die in den nächsten Stunden ein. Das Mittellager sowie die Arbeitsstunden muss ich nicht bezahlen. Wir beten zu Gott das danach wieder alles läuft...