

# **Heftiges Vibrieren und Dröhngeräusche nach Wechsel des Mittellagers der Kardanwelle**

**Beitrag von „Husky“ vom 2. Juni 2015 um 12:33**

Hallo,

ja, da muss ich Hannes zustimmen: Ich habe mein Mittellager vor Jahren selbst gewechselt, bis heute alles problemlos, obwohl mir damals beim Zusammenbau die selbst angebrachte Markierung abhandengekommen ist....Vielleicht hab ich auch einfach Glück gehabt.

Vielleicht hat die Werkstatt zuviel Gewalt angewendet, oder das Gleichlaufgelenk nicht richtig zusammengebaut?

Gruss Franz