

# **Mal wieder Luftfederung / Fehlercode 01772 / G291**

**Beitrag von „Husky“ vom 5. Juni 2015 um 20:32**

Hallo St.ack,

wollte nochmal Bescheid geben zum Stand der Dinge: Nachdem diese bWoche der "neue gebrauchte" KOMPRESSOR mit dem Ventilblock eingetroffen ist, habe ich heute alles eingebaut. Habe dann den Fehler gelöscht, und bin 50km gefahren....Kein Fehler mehr da. War es also doch der Ventilblock mit dem integrierten Sensor...

Gruss Franz