

Leichte Vibration im Lenkrad bei 110 kmh

Beitrag von „Mätes“ vom 6. Juni 2015 um 14:55

Hallo,

seit ein paar Tage fahre ich einen Tuareg 3,0 TDI. Am Wagen sind Tarragona Felgen mit 275 Bereifung verbaut.

ich habe die Räder vorne und hinten Wuchten lassen, aber zwischen 110 und 140 km/h hab ich immer noch eine sehr leichte Vibration am Lenkrad. Der Wagen ist 35000 km gelaufen und an solch einem Auto sollte keine Vibration am Lenkrad festzustellen sein.

Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte oder hat jemand Erfahrungen damit.

vielen Dank für Infos!

Mätes