

Linke Anhängerlampe brennt nicht.

Beitrag von „Dete64“ vom 7. Juni 2015 um 16:47

Hallo, ich schon wieder. Habe das o.g. Problem. Alles funzt nur die linke Lampe am Anhänger nicht. Habe 2 Anhänger getestet. Kann mir jemand sagen welche Sicherung für diesen Part zuständig ist? Auf der rechten Seite am Amaturenbrett sind die Sicherungen 1,3,5 und 41 heile. Auch mit Prüflampe ist Kontakt 7 an der Steckdose tot. Was kann das sein???