

# Leichte Vibration im Lenkrad bei 110 kmh

Beitrag von „coala“ vom 7. Juni 2015 um 18:05

## [Zitat von Mätes](#)

[...] Vielleicht liegt es wirklich an den breiten Reifen. [...] Ich denke, bei dem Wagen sollten 255 vollkommen ausreichen, oder? [...] Könnte ich Tarragona Räder hier anbieten?

Servus,

an der Reifenbreite muss es nicht zwingend liegen. War (beim T I) schon selber mit dieser Problematik konfrontiert und die Ursache hatte rein gar nichts nichts mit den Reifen zu tun. Festzuhalten ist in jedem Fall, dass nicht jeder Betrieb in der Lage ist, die Räder wirklich sauber zu wuchten. Da solltest du - bevor du jetzt anfängst an eine Umrüstung zu denken - schon nochmal vorher mit einem Satz anderer Räder fahren oder die jetzigen nochmal mit Hinweis auf die vorliegende Problematik erneut wuchten lassen.

Ob 255er ausreichen muss letztlich jeder selbst entscheiden. Ich fahre im Sommer 275er und im Winter 265er Reifen. Meiner persönlichen Ansicht nach (und die ist freilich nicht maßgebend) sind 255er rein optisch betrachtet das Minimum für den Touareg. Die 235er Bereifung sieht schon etwas sparsam aus, passt nicht mehr recht zum Fahrzeug und ist auch aufgrund des hohen Reifenquerschnitts ziemlich "wabbelig" auf der Straße.

Selbstverständlich kannst du hier gerne im Bereich "Biete" deine Tarragona zum Verkauf einstellen, aber ich würde das an deiner Stelle erst testen ob es wirklich an den Rädern liegt. Anderenfalls ärgerst du dich im Nachhinein...

Grüße  
Robert