

Linke Anhängerlampe brennt nicht.

Beitrag von „Dete64“ vom 7. Juni 2015 um 18:50

Ah okEs handelt sich um einen T1 V10 TDI Bj 2006 mit elektrischer AHK! Die Batterie war erst komplett platt! Kann es sein das das Steuergerät wieder angelernt werden muss? Wenn ja, wer kann so was & was kostet so etwas ca? Muss ich zum 😁 oder kann das jede Werkstatt? Dane schon mal in voraus!!!

Gruß, Dete