

# **Linke Anhängerlampe brennt nicht.**

**Beitrag von „coala“ vom 7. Juni 2015 um 18:58**

Servus Dete,

danke, hab's verschoben. An einen Zusammenhang mit der Batterie glaube ich eher nicht. Sicherung defekt, Kabelbruch, lose Verbindung in der AHK-Dose oder (schlimmstenfalls) ein Hardware-Fehler des Stg. wäre da wahrscheinlicher.

Grüße  
Robert