

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „alexej\_0“ vom 7. Juni 2015 um 23:29**

Guten Abend

Ich fahre ein Touareg 3.0 TDI b.j ende 2008 mit rns510 fw26...etwas. Seit Gestern geht meine Radio nicht mehr: Schaltet ein aus stunden lang. In Foremen habe gelesen, das ein update könnte helfen.

wo finde ich fw 5238?

Danke

MfG Alexej