

Motorschaden 2.5 TDI

Beitrag von „Topper Harley“ vom 10. Juni 2015 um 15:20

-Plasmaschichtablösung von den Zylinderlaufbuchsen
-defekte Zylinderköpfe, verursacht durch PDEs die sich einarbeiten
tritt vor allem bei den ersten Baujahren auf...

Getriebeschäden und defekte Turbolader sind auch gern genommen