

# Motorschaden 2.5 TDI

**Beitrag von „Topper Harley“ vom 10. Juni 2015 um 15:20**

-Plasmaschichtablösung von den Zylinderlaufbuchsen  
-defekte Zylinderköpfe, verursacht durch PDEs die sich einarbeiten  
tritt vor allem bei den ersten Baujahren auf...

Getriebschäden und defekte Turbolader sind auch gern genommen