

Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „coala“ vom 12. Juni 2015 um 12:32

Servus Hannes,

ähnliche Schäden hatte ich nach dem ersten Winter an einigen Exemplaren der verchromten Zierkappen für die Radschrauben. "Pockenbefall" und dazu stellenweise leichte Verfärbungen von gelb bis lila. Wurden anstandslos ausgetauscht und bei den neuen Kappen gab es dann keine Probleme mehr.

Grüße
Robert