

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Sash“ vom 14. Juni 2015 um 15:34

Hallo zusammen,

Mich hat es jetzt auch erwischt. Wir sind gestern nach Spanien in den Urlaub gefahren und zum Glück nur 5 km von der Ferienwohnung entfernt fängt das typische Schlagen ab 30km/h an. Ich habe es heute angeschaut und es ist der Mittellager, Gummipuffer hat Risse.

Werde es mit der Fahrradschlauch Methode versuchen und hoffe, dass es 1300 km nach Hause hält.

Jetzt muss ich nur noch ein Fahrradschlauch finden 😊

Gruß Alex