Frage zur 2C-Climatronic Touareg R5 TDI

Beitrag von "cable540" vom 15. Juni 2015 um 15:13

Hallo zusammen.

Ich fahre einen 7L Modelljahr '05 und Meine Climatronic legt ein merkwürdiges Verhalten an den Tag:

Bei warmem, sonnigem Wetter und aktivierter Klimaanlage auf sehr kalt (unter 20°C eingestellt) - und auch nur dann - regelt der Lüftermotor nach ca. 1 - 2 Min nach Start von alleine runter auf ca. halbe Kraft. Manuell kann ich komplett hoch regeln, da kommt nichts mehr. Dieses Verhalten kommt aber NUR bei warmen Temperaturen und Klimaanlage auf sehr kalt.

Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt und nun frage ich mich, ob das evtl. so gewollt sein kann? Mein Mechaniker des Vertrauens meinte, er kennt sowas aus dem Phaeton. Soll die Insassen vor zu kalter Luft und demzufolge vor "Zugluft" bewahren!?

Fast vergessen: kalte Luft kommt trotzdem, nur der Lüfter regelt runter.