

Frage zur 2C-Climatronic Touareg R5 TDI

Beitrag von „coala“ vom 15. Juni 2015 um 15:36

Servus,

die Erklärung von wegen "die Insassen vor Zugluft bewahren", halte ich für einen Witz 😞 Tritt das nur bei warmen Wetter auf und stimmt die Kältemittelmenge im System, dann tippe ich eher auf einen technischen Hintergrund, nämlich den Verflüssigungsdruck im Kältemittelkreislauf in den zulässigen Grenzen zu halten.

Grüße
Robert