

Serviceanschluss Klimaanlage

Beitrag von „Scotty1“ vom 15. Juni 2015 um 21:41

Hat schonmal jemand das Problem gehabt, daß diese ominöse schwarze Gummidichtung im Serviceanschluss defekt ist? In diesem Bereich war überall dieses grüne Kontrastmittel zu sehen. Die Dichtung, welche halb abgelöst in dem Anschluss hing, hatte ja die Form einer Halbkugel. Kann man diese Dichtung wechseln oder muss da die gesamte Klimaleitung raus?