

Serviceanschluss Klimaanlage

Beitrag von „Husky“ vom 16. Juni 2015 um 06:13

Hallo Scotty,

das Problem hatte ich noch nicht, kenne mich aber mit der Klima etwas aus: Du meinst die beiden Serviceanschlüsse oben rechts, wenn Du vor dem Fahrzeug stehst?

Normalerweise sind ja da noch die Schutzkappen drauf.

Darunter ist ein Ventil eingeschraubt, ähnlich einem Autoreifenventil.

Dieses müsste es einzeln geben, zumindest im Kältefachhandel. Zum tauschen muss das Kältemittel abgesaugt werden, wenn es bei dir nicht sowieso schon entwichen ist.

Danach dann Dichtheitsprüfung, evakuieren, füllen (lassen).

Gruss Franz