

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „an78“ vom 18. Juni 2015 um 09:33**

Hallo,

ich habe in meinem T1 einen UHV (Premium??) mit der Nokia Halterung in der Mittelkonsole gehabt (Nr. 7L6035729H - Blechkiste mit BT Symbol drauf.) In der Bucht habe ich mir von dem portugiesischen Händler das Steuergerät 3C8035730D geholt und das Ding ausgetauscht.

Dabei ist dann der Telefoneintrag im Display verschwunden. Ein 5-minütiges Abklemmen der Batterie hatte auch nicht geholfen.

Hab ich irgendwelche Fehler gemacht??

Viele Grüße

André