

Rost an der Fahrerseite- Touareg TDI 3,0 - BJ 2007

Beitrag von „coala“ vom 19. Juni 2015 um 23:08

Servus Peter,

das sieht aufgrund der klar umrissenen Kanten ganz klar so aus, als wäre hier der Lack beschädigt worden. Vermute, dass hier beim schließen der Tür mal was "im Weg" war oder einfach mit einem kantigen Gegenstand dagegen gestoßen wurde. Das wird vermutlich eher schwierig werden mit Lackgarantie.

Grüße
Robert