

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „juma“ vom 21. Juni 2015 um 11:16

Servus,

kleine Rückmeldung nach Installation:

Funktion top! Keine Aussetzer, kein Ruckeln. RFK problemfrei und zuverlässig. 🙌👍👍

Was mir allerdings aufgefallen ist, ist der deutlich längere Systemstart. Mit dem alten Softwarestand war das System deutlich schneller "am Start". Der neue Startbildschirm wird relativ lange angezeigt.

Das ist jetzt nichts, was mich stört, aber zumindest dauert es länger bis man aus dem Kaltstart ein Bild hat um mal eben einen Anhänger anzukuppeln... 😏