

Leichte Vibration im Lenkrad bei 110 kmh

Beitrag von „Mätes“ vom 24. Juni 2015 um 09:56

Hi Robert,

danke für die schnelle Info. Mein Tuareg hat nämlich Terrain Tech. Hatte schon Angst, dass das ein besonderes Problem darstellt.

Da ich jetzt schon oft gelesen habe, dass bei schmaleren Rädern das Problem verschwindet, werde ich es versuchen.

Wenn es dann nach wie vor keine Verbesserung ergibt, muss ich mich wohl von diesem schönen Auto trennen...

Greetz

Mätes