

Leichte Vibration im Lenkrad bei 110 kmh

Beitrag von „coala“ vom 24. Juni 2015 um 14:43

Servus Martin,

TSC = Technisches Service Center von VW. Ganz anschaulich erklärt ist das auch hier: [KLICK](#)

Bei meinem damaligen Fahrzeug wurden nacheinander mehrere Bauteile getauscht, die eben als Auslöser in Frage kamen. Zum Schluss dann eine ganze Baugruppe - und die war es dann. Daher will ich ganz bewusst nicht schreiben es war die Komponente xxx, denn was bei meinem Fahrzeug ursächlich war, muss noch lange nicht für ein anderes gelten. Und nicht zu vergessen, es war ein Touareg I. Insofern sind hier schlecht Parallelen zu ziehen. Dein Händler wird sich gegebenenfalls Rat beim TSC holen und dann die entsprechenden Maßnahmen abarbeiten. Das kann - je nach Verlauf - zugegebenermaßen etwas Geduld und Ausdauer von dir abverlangen.

Grüße
Robert