

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „Georg_K“ vom 24. Juni 2015 um 21:44

Naja, da hierbei die vorderachse ausgebaut wird und sicher auch die Querlenker gehe ich davon aus, dass beim Zusammenbau bei einem der Querlenker das Lager einen Fehler aufweist.

Werde hier aber morgen nochmal mit menem VW Händler sprechen...