

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „coala“ vom 24. Juni 2015 um 21:57

Eher an die ausgewechselte Komponente oder bestenfalls noch an eine fehlerhafte Spureinstellung.

Grüße
Robert