

Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Juni 2015 um 14:25

[Zitat von coala](#)

Servus Hannes,

ähnliche Schäden hatte ich nach dem ersten Winter an einigen Exemplaren der verchromten Zierkappen für die Radschrauben. "Pockenbefall" und dazu stellenweise leichte Verfärbungen von gelb bis lila. Wurden anstandslos ausgetauscht und bei den neuen Kappen gab es dann keine Probleme mehr.

Grüße
Robert

Hallo Robert,
den Pockenbefall an allen Leisten würde ich als Symptom bestätigen.
Die Leisten werden in der Garantiezeit getauscht.
Hoffentlich tritt das gleiche Ergebnis wie bei den Chromkappen der Radmuttern ein.

Gruß