

Kondensatablauf 4 Zonen Klima

Beitrag von „coala“ vom 28. Juni 2015 um 13:41

Servus,

der Ort des Geschehens täte passen, das hintere Heiz- und Klimagerät sitzt hinter der linken Seitenwandverkleidung des Kofferraums und dort gibt es auch einen Kondensatablauf. Möglich wäre aber auch noch: 1.) Schlauch für Scheibenwaschanlage Heckklappe im Dachbereich beschädigt und 2.) Kühlwasseraustritt aus dem Heiz- und Klimagerät hinten (hängt nicht nur am Kältemittelkreislauf, sondern auch am Kühlmittelkreislauf).

Tippe schlichtweg auf Kondensat. Wenn du es genau wissen willst, dann fang ein paar Tropfen mit einem Glas auf. Kondensat ist geruchsfrei und wasserklar, die beiden anderen Flüssigkeiten riechen jeweils arttypisch 😊

Grüße
Robert