

Kondensatablauf 4 Zonen Klima

Beitrag von „coala“ vom 28. Juni 2015 um 15:42

Servus,

(noch) in Ermangelung einer 4-Z-Climatronic kann ich dir auch nur sagen, dass es einen Kondensatablauf gibt und der offenbar nur bei angehobenem Fahrzeug so ohne weiteres sichtbar sein soll. Da hängt anscheinend auch nicht zentimeterweise Schlauch ins Freie raus, sondern der Stutzen scheint eher recht kurz zu sein. Ich würde auch sagen, dass die Nicht-Sichtbarkeit von Schläuchen und ähnlichen Komponenten von außen her betrachtet jetzt nicht unbedingt einen größeren Nachteil des Fahrzeugs darstellt 😞

Grüße
Robert