

Ausfall Navi-Bildschirm

Beitrag von „Wolf - V 8 -“ vom 29. Juni 2015 um 14:41

Ein erster Kenntniszwischenstand:

der Monitor des RNS 850 ist defekt und hat den Dienst komplett eingestellt.

Warum und wieso konnte nicht geklärt werden, vielleicht einfach nur ein Fehler in der Produktion.

Neues RNS 850 mit neuem Farbmonitor für mein Fahrzeug ist vom 😄 bereits bestellt und wird dann nagelneu am Mittwoch oder Donnerstag im kostenlosen Austausch eingebaut.
(hoffentlich braucht die ewig streikenden Post / Paketdienst nicht so lange)

Wahrscheinlich sind dann aber alle bislang eingespeicherten Daten / Adressen weg.
Muss noch abgeklärt werden, ob man einen Datentransfer vornehmen kann.

Hatte heute für ein paar Stunden als Ersatz einen einfachen + kleinen Touran mit Automatik
DSG.

Im Vergleich mit meinem V8 die reinste Affenschaukel;

bin froh, die Kiste Touran wieder loszuhaben und auch ohne Navi mit meinem Fahrzeug wie auf
Wolke sieben über die Strassen zu rollen. Es geht halt NIX über einen T-Rex!

Gruss, Wolf