

Schlagen beim anfahren

Beitrag von „Wallisellen 1“ vom 30. Juni 2015 um 08:52

Hallo zusammen,und einen wunderschönen Morgen.

Ich bin ganz neu hier, habe aber bereits ne Frage 😊 Hat sonst noch jemand das gleiche Problem =? Bei meinem Dicken 3ltr v6 Bj 08 kommt es öfters vor, dass nach dem Starten des Motores und dem anfahren im D nach ca,2 Meter ein Schlagen zu spüren ist , als wenn man über eine Bodenwelle fährt. Der Schieberkasten wurde ersetzt, die Steuerung des Verteilergetriebes wurde ersetzt und nun Verdacht auf das Verteilergetriebe selbst.... Das Ganze geht langsam in die Kohle 🙄

Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte..

Gruss Stefan