

Leichte Vibration im Lenkrad bei 110 kmh

Beitrag von „Mätes“ vom 4. Juli 2015 um 11:06

Hallo,

habe heute Sommerreifen 265/50 Conti Cross Contact aufziehen lassen. Und die Vibration ist tatsächlich verschwunden.

Muss jetzt noch die Sensoren für den Reifendruck von den Tarragonas abnehmen und auf die Salamancas bauen lassen.

Wer hätte das gedacht?

Habe aber gelesen, dass die Contis eine sehr schmale Rollfläche während der Fahrt haben und sie sich nur bei Bremsung und in Kurven erhöht.

Vielleicht ist das der Grund.

Vielen Dank für die vielen Ratschläge!!!

Greetz

Mätes