

3x Flüssigkeitsverlust

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 5. Juli 2015 um 12:27

Moin Zusammen,

wie Franz geschrieben hatte, habe ich auch nun eine zweite Schlauchschelle befestigt. Ist wieder dicht. Dafür ist der Klimaschlauch dort vorne links defekt. Innen ist der Schlauch gerissen und hat noch außen eine Dicke Beule. Werde ich also kurzfristig heile machen müssen.

Am hinteren Differenzial haben 470ml gefehlt. Das ist also schon ziemlich viel. Morgen nochmal nachfüllen und dann genau schauen, wie viel Öl er in welcher Zeit verliert.

Morgen wird auch das Verteilergetriebe aufgefüllt. Mal sehen was dort fehlt!

Beste Grüße
Tobias